

BOÎTIERS

Sans presse-étoupe

**Boîtier métal 20°****Boîtier métal + manchon métal 20°****Boîtier métal + manchon métal 70°****Boîtier métal + manchon métal 30°****Boîtier métal + manchon métal droit**

Entrée					
M40	399A053420		879A053420	399A653420	399A095420
M50		399A053	879A053	399A653	399A095
M63		399A053463	879A053463	399A653463	399A095463

MANCHONS**Incliné poly 30°**

319A027

**Incliné métal 30°**

399A027

**Incliné métal 70°**

879A087

**Droit métal**

399A127

POIGNÉES**Droite élastomère**

18-25 mm	659A013D25
25-35 mm	659A013D35
35-45 mm	659A013D45
45-49 mm	659A013D49

**Droite poly avec PE poly**

35-48 mm 619A25363P

**Droite poly sans PE entrée taraudée**

M63 619A253463

INFOS +**DS9 avec 6 contacts auxiliaires**

Avec 6 contacts auxiliaires pré-câblés, le DS9 permet de raccorder un thermistor, de contrôler et commander le process, sans avoir à manipuler un connecteur supplémentaire.

Cette fonctionnalité est notamment **nécessaire pour la connexion entre l'armoire de commande et la machine** pour à la fois assurer l'alimentation électrique et connecter des fonctions de contrôle-commande.

**ACCESSOIRES ET OPTIONS****Verrouillage par axe pour 3 cadenas ø 8 mm (cadenas non fourni)**

Réf. socle + 844

Fiche cadenassable : nous consulter**Pince de consignation 1 à 6 cadenas**
873A541**Bouton stop**

Réf. socle + 453

Couvercle à rappel auto. (connecteur) nous consulter**Bouchon obturateur de connecteur**

319A126

Couvercle à rappel automatique

Réf. socle + R

